


## 七、操作使用说明

### 1. 传动轮与旋转编码器变比的设置(即量值系数设置)

例：传动轮直径为110毫米，编码器的变比为200:1，传动轮的周长=3.14×直径=345.4毫米，因此量值系数=345.4÷200=1.727毫米(量值系数为传动轮周长除以编码器的变比，此量值系数为钢筋调直机生产企业技术人员出厂根据不同机型不同配置设置，用户无需设置)。

系数设置方法：在停机且键盘锁灯亮时，按住修正键8秒不放，长度显示栏(右上角)出现00.000闪烁，通过按相应千百十个位键使其设置为01.727，然后按确认键储存即可。


### 2. 进退刀时间设置



注1：设置过程中，闪烁的数字处于可修改的状态；

注2：进退刀时间不宜过短，一般进刀设为20，退刀设为15，进刀/退刀时间必须设置数字，且不能设置为00。

### 3. 批次数据设置



注1：如只设置01单批次，02~10批次不使用时，设置方法：设置好01批次的数据(即第三步)后不要按批次键直接按确认键回到01批次状态即可；

注2：如设置01、02两个批次，03~10批次不使用时，设置方法：设置好02批次的数据(即第六步)后不要按批次键直接按确认键回到01批次状态即可；

注3：设置过程中连续30秒钟不操作任何键，显示自动切换至准备计数状态。


## 八、使用说明

1. 每次上电键盘自动上锁，如需调整修正值、进/退刀时间参数时，请先解锁；
2. 设置长度、根数时，从一个界面切换至另一个界面，所设的数据自动储存；
3. 每次数据修改后，最后一步必须按[确认]键储存，否则所修改的数据无效；
4. 进/退刀电磁阀只能选用AC220V的线圈，不能选用AC380V的线圈，否则易损坏控制器；
5. 修正值：当传动轮周长和旋转编码器的变比出现误差时需设置，一般出厂设置为00，用户不需修改。

## 九、订货说明

订货须写明产品型号、工作电压、数量

例：GK70A(改进型) AC220V 800只



## 一、概述

GK70A(改进型)钢筋调直切割机控制器适用于交流50/60Hz，额定工作电压380V及220V控制电路中作测长和计数元件，按要求接通和分断钢筋调直机控制电路实现自动控制的目的。


通常与行程开关、CHB38S型旋转编码器配套使用，广泛应用钢筋调直切割机上自动统计根数和控制每根的长度，改变传统的调直机用挡板来定长度的落后方法。

本产品符合GB/T 14048.5的要求。

## 二、主要技术数据

1. 工作电压(控制电源电压): AC380V、220V 50/60Hz 允许电压波动范围为(85%~110%)Ue;
2. 设置范围: a) 长度范围: 0.001米~99.999米;  
b) 根数范围: 1~99999根;  
c) 进刀时间: 10毫秒~990毫秒(最小单位为10毫秒);  
d) 退刀时间: 10毫秒~990毫秒(最小单位为10毫秒);  
e) 修正值: 加: 1毫米~99毫米(9.9厘米); 减: 1毫米~99毫米(9.9厘米);
3. 信号取样: 1毫米×量值系数(系数范围: 0.001~9.999);
4. 计数信号: a) 行程开关计数: H--2为行程开关计数, 计数速度为30次/秒;  
b) 编码器计数: H--1为编码器计数, 计数速度为3000次/秒;  
(注: 在键盘锁锁住的情况下按进刀键8秒后设置)
5. 停电记忆: 10年;
6. 触点容量: 16A AC220V(阻性);
7. Ue/Ie: 使用类别下各个额定工作电压Ue/额定工作电流Ie: AC-15 Ue: AC220V, Ie: 3A;
8. 约定发热电流Ith: 16A;
9. 额定绝缘电压Ui: 400V;
10. 额定冲击耐受电压Ui<sub>imp</sub>: 2.5kV;
11. 污染等级: 3级;
12. 防护等级: 前面板IP40;
13. 环境温度: -5℃~+40℃;
14. 相对湿度: ≤90%;
15. 海拔高度: ≤2000m;
16. 安装方式: 面板式。

## 三、接线图




## 四、计数信号输入

行程开关计数(代码为H--2时)	编码器计数(代码为H--1时)
<p>行程开关</p>	<p>+12V B相 A相 0V</p>

注: 控制器优先选配CHB38S-E-200或CHB38S-E-360旋转编码器。

## 五、外形及安装尺寸图(安装开孔尺寸: 75<sup>0.5</sup>×150<sup>0.5</sup> mm)



行程开关显示状态

## 六、面板功能按键说明



行程开关显示状态

- 注:
1. 编码器和行程开关计数时, 进/退刀时间/修正值栏必须显示00, 即01的下面必须显示00, 否则计长度会不准确。
  2. 行程开关计数时只有根数和进/退刀时间可以设置。

- 说明: 1) 右上方设置和显示每根钢筋的长度(设置和显示范围: 0.001米~99.999米);  
2) 右中间为设置和显示每批钢筋的根数(设置和显示范围: 1~99999根);  
3) 右下方的个、十、百、千、万位键分别可以修改相对应根数和长度的个位至万位数字;  
4) 右下角的键盘锁: 按住此键5秒钟, 指示灯灭, 则已解锁, 连续30秒钟内无操作任何键, 键盘锁则自动上锁灯亮, 防止工作过程中误操作, 键盘锁只锁定修正值、进退刀时间设置三个键;  
5) 右下角的手动切割: 此键适用于手动切割, 作调试之用, 按此键长度和根数均不计数;  
6) 左上方为批次设置和每次修改后的批次确认键;  
7) 左中间为进/退刀时间和修正值设置;  
8) 左下方的个、十位按键分别可以修改对应的进/退刀时间、修正值的个位、十位数字。

### ●编码器计数或行程开关计数设置方法:

在停机且键盘锁灯亮时, 按住进刀键8秒不放, 长度显示栏出现:

H---1 表示编码器计数; H---2 表示行程开关计数。

按下方个位键转换 H---1 或 H---2, 然后按确认键即可。

### ●第一根钢筋太长, 修短的设置方法:

在停机且键盘锁灯亮时, 按住退刀键8秒不放, 右上角出现-0.100表示第一根钢筋剪短0.1米, 可以通过下方的个、十、百位来修改长度, 修改范围为0.001米~0.999米, 然后按确认键即可。

### ●配电箱第一次试机或维修更换编码器出现负计数, 解决方法:

编码器的A、B相线接反, 请将连接插头中A、B两相线对换一下。